

## Identification

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Identifiant             | 13SIS07090   |
| Nom usuel               | Ecole élémentaire National   |
| Adresse                 | 179, boulevard National  |
| Lieu-dit                |  |
| Département             | BOUCHES-DU-RHONE - 13  |
| Commune principale      | MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT - 13203  |
| Caractéristiques du SIS | <p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités ( fabrique de peinture à froid BASIAS PAC1300480 et une fonderie de plomb et de zinc BASIAS PAC1302268) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (<a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (hydrocarbures aromatiques et aliphatiques ainsi que du toluène, de l'éthylbenzène, des xylènes et des composés Organo-Halogénés) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p> |
| Etat technique          |  |
| Observations            |  |

## Références aux inventaires

### Sélection du SIS

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Statut                        | Diffusé |
| Critère de sélection          |         |
| Commentaires sur la sélection |         |

## Caractéristiques géométriques générales

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Coordonnées du centroïde | 893192.0 , 6248423.0 (Lambert 93) |
| Superficie totale        | 1705 m²                           |
| Perimètre total          | 378 m                             |

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

| Commune                     | Section | Parcelle | Date génération |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT | B       | 15       | 16/04/2018      |
| MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT | B       | 16       | 16/04/2018      |
| MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT | B       | 17       | 16/04/2018      |

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07090



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07090