

Identification

Identifiant	13SIS07030
Nom usuel	Réserve naturelle des Coussouls de Crau - zone de l'accident de 2009
Adresse	Réserve naturelle des Coussouls de Crau
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	SAINT MARTIN DE CRAU - 13097
Caractéristiques du SIS	au 22/03/2018

Description du site :

Après la rupture du pipeline exploité par la société SPSE en 2009, de nombreuses actions de remédiation ont été menées. Il reste néanmoins des concentrations résiduelles qui ne permettent pas n'importe quel usage.

Etat technique

Observations

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Diffusé

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	852127.0 , 6271473.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1014803 m ²
Perimètre total	9657 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT MARTIN DE CRAU	0E	574	20/04/2018
SAINT MARTIN DE CRAU	0E	349	20/04/2018
SAINT MARTIN DE CRAU	0E	354	20/04/2018
SAINT MARTIN DE CRAU	0E	934	20/04/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
plan_cartographique	photo aérienne et plan cadastral du site	Oui

Cartographie

